

Не забудьте проверить печь!

512



1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь. Помните, кладку и ремонт должны выполнять только специалисты!
2. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки.
3. На полу перед топкой обязательно должен быть металлический настил из кровельной стали размером не менее 50x70 см.

4. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.

5. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

6. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

7. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 70 см от печи; не складировать дрова вплотную к ней, не сушите близко белье.

8. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

ОНД по Одинцовскому району настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности!